

60. Pytanie nr 60

Czy w wycenie poz. 23.1 wykonawca może przyjąć inny rodzaj rusztowania niż wskazano w przedmiarze

Odpowiedź na Pytanie nr 60 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Tak, może. Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

61. Pytanie nr 61

Prosimy o wskazanie poz. robót, do których należy policzyć koszt pracy rusztowań w poz. 23.5;

Odpowiedź na Pytanie nr 61 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Koszt pracy rusztowań należy doliczyć do elewacji. Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

62. Pytanie nr 62

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materiału kamiennego do okładzin w poz. 24.2

Odpowiedź na Pytanie nr 62 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Okładziny zostały określone w nowych przedmiarach robót. Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

63. Pytanie nr 63

Prosimy o wskazanie ilości oraz typu i rodzaju osprzętu dla niepełnosprawnych w poz. 26.1,

Odpowiedź na Pytanie nr 63 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w piśmie NI/ZB/77/2008.

64. Pytanie nr 64

Prosimy o szczegółowe opisanie rodzaju, wielkości i parametrów krat i innych elementów wskazanych w poz. 27.1

Odpowiedź na Pytanie nr 64 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

65. Pytanie nr 65

Czy w poz. 28.1 należy uwzględnić wentylatory – jeżeli tak to prosimy określić ich parametry techniczne i użytkowe

Odpowiedź na Pytanie nr 65 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w piśmie NI/ZB/77/2008.

66. Pytanie nr 66

Brak w przedmiarze robot pozycji uwzględniającej wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku drobnoziarnistego;

Odpowiedź na Pytanie nr 66 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Warstwa mrozoodporna z piasku drobnoziarnistego nie występuje.

67. Pytanie nr 67

Brak pozycji wykonania warstwy rozdzielającej z włókna szklanego na tarasie, o której mowa w opisie projektowym

Odpowiedź na Pytanie nr 67 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Warstwa rozdzielająca z włókna szklanego na tarasie nie występuje.